

## OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP:

**Przeгляд i konserwacja 283 szt. klimatyzatorów freonowych obsługujących pomieszczenia komórek organizacyjnych Centrum w Bydgoszczy i filii we Włocławku.**

Zamawiający:	Centrum Onkologii im. Prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy
Tytuł projektu: (jeżeli dotyczy)	-
Opis przedmiotu zamówienia: (zgodnie z załącznikiem, jeżeli dotyczy)	Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń Załącznik nr 2 – Zakres Przeglądów Załącznik nr 3 – Wymagania
Termin wykonania zamówienia:	11.09.2022 ÷ 10.09.2023
Miejsce i forma złożenia ofert:	Oferta elektroniczna złożona na adres <a href="mailto:techniczny@co.bydgoszcz.pl">techniczny@co.bydgoszcz.pl</a>
Kryteria wyboru oferty:	<p>1) 90% - cena 2) 10% - czas reakcji na zgłoszenia awaryjne W przedziale do 60 min. – 10 punktów W przedziale 61 min do 120 min. – 5 punktów Powyżej 120 min. – 0 punktów Czas reakcji powyżej 180 min. oferta nie spełnia wymagań</p> <p>Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:</p> $P = (P_c \times 0,90) + (P_r \times 0,10)$ $P_c = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena porównywanej oferty}} \times 10$ $P_r = \frac{\text{ilość pkt. przyznana porównywanej ofercie}}{\text{największa przyznana ilość pkt.}} \times 10$
Termin złożenia ofert:	5 dni roboczych od daty umieszczenia na stronie Centrum
Pozostałe informacje:	-

DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH  
I ROZWOJU

mgr Katarzyna Kławińska-Rach

Podpis Dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy

lub osoby upoważnionej

### **Klauzula informacyjna, zgodnie z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest *Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. dr I. Romanowskiej 2, kod pocztowy 85-796, adres e-mail: co@co.bydgoszcz.pl, tel. 52 3743000;*
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy* jest Pani *Anna Górnicka, kontakt: iod@co.bydgoszcz.pl, 52 3743730;*
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dokonaniem zakupu dostaw/usług/robót budowlanych bez stasowania Ustawy Pzp;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną Zamawiającego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**



**Wykaz zbiorczy klimatyzatorów freonowych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i filii  
Centrum we Włocławku**

Załącznik nr 1

Lp.	Lokalizacja jed. wew.	Nr pomieszczenia	Marka	Model jed. wew.	Nr jed. wew.	Model jed.zew.	Nr jed. zew.	Lokalizacja jed. zew.	Rodzaj czynnika	Ilość czynnika	Data instalacji
1	Ambulatorium Chemioterapii	Pokój przyjmowania pacjentów - pom. 98	DAIKIN	FTXN25KEV1B	bd	RXN25KEV1B	C005938	Dach 2p	R410A	0,74	2011.
2	Ambulatorium Chemioterapii	Pokój przyjmowania pacjentów - pom. 70	DAIKIN	FTXN25LV1B	K 006418	RXN25LV1B	K 007833	dach 2p	R410A	0,9	2012
3	Ambulatorium Chemioterapii	Pokój przyjmowania pacjentów - pom.77	DAIKIN	FTXN35KEV1B	bd	RXN35KEV1B	C 020442	dach 2p	R410A	0,9	2011
4	Ambulatorium Chemioterapii	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy - pom. 75	DAIKIN	FTXN25LV1B	K 006949	RXN25LV1B	K 007842	dach 2p	R410A	0,9	2012
5	Ambulatorium Chemioterapii	Pokój przyjmowania pacjentów - pom. 78	Daikin	FTXB25C2V1B	J 071054	RXB25CSV1B	T 004521	Dach 2p	R410A	0,9	07.05.2017
6	Ambulatorium Chemioterapii	Pokój przyjmowania pacjentów - pom. 97	Daikin	FTXB25C2V1B	J 071048	RXB25CSV1B	T 004558	Dach 2p	R410A	0,74	07.05.2017
7	Ambulatorium Chemioterapii	R55	DAIKIN	FTXN25LV1B	bd	RXN25LV1B	bd	Przyziemie DL	R410A	0,9	2012
8	Apteka-Bud. Diagnostyczny-Lecznicy poz. -1	pom. 0013	LG	P 09 EN.N5J	604TACXH5707	P 09 EN.UA3	604TAFZJF795	Dach 2p	R410A	0,95	28.06.2017
9	Apteka-Bud. Diagnostyczny-Lecznicy poz. -1	Pracownia Leków Jałowych (centrala)	LG	xxx	xxx	UU37WV02	711KCYQ1BU26	Dach 2p+	R410A	3,25	05.2018
10	Apteka-Bud. Diagnostyczny-Lecznicy poz. -1	Pracownia cytostatyków (centrala)	LG	xxx	xxx	AUUW24GAE	511KC2HOJN60	Dach 2p+	R410A	2,3	07.2018
11	Apteka-Budynek Łóżkowy poz. 4	Pracownia cytostatyków pom. 459	Fujitsu	ASYA 09 LOC	32732	AOYR 09 LCC	bd	Dach łóżkowy	R410A	0,9	
12	Apteka-Budynek Łóżkowy poz. 4	Pracownia cytostatyków (centrala)	McQuay	xxx	xxx	M5LC025C-ACPOC-R	022247	Dach łóżkowy	R410A	1,5	2010
13	Apteka-Bud. Diagnostyczny-Lecznicy poz. -1	pom. 0009	FUJII ELECTRIC	RSG 18 LFCA	E 000655	RSG 18 LFC	E 001078	Dach nad wejściem	R32	0,7	2011
14	Apteka-Bud. Diagnostyczny-Lecznicy poz. -1	pom. 0008 - Magazyn tabletek	LG	S12EQNSJ	003TKWK75729	S12EQUA3	004TKBM04749	dach nad wejściem	R32	0,7	03.09.2020

15	Apteka-Bud. Diagnostyczno-Lecznicy poz. -1	pom. 0005	FUJI ELECTRIC	RS414LGC	E 001223	ROR 14 LGC	E 001242	Dach nad wejściem	R410A	1	
16	Apteka-Bud. Diagnostyczno-Lecznicy poz. -1	pom. 0006	DAIKIN	ATXB 35 C2V1B	J 037276	ARXB 35 C2V1B	J 017086	Przyziemie Budynku Apteki	R410A	1,16	14.06.2017
17	Apteka Centrum	Magazyn leków	LG	P 09 EN ESNW096 J3AO	706TKNA00519	PO9FN ESUW096J3AO	bd	Elewacja Apteki	R410A	1,03	2011
18	Apteka Centrum	Dystrybucja leków	Fuji	RSG30LFCA	F 000169	ROG30LFT	bd	Przyziemie Apteki	R410A	2	2011
19	Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi - Bud. Diagn.-leczniczy poz. -1	pom. 0020a	DAIKIN	FTXN50KV1B	bd	RXN50KV1B	bd	Przyziemie DL	R410A	1,35	2011
20	Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi - Bud. Diagn.-leczniczy poz. -1	pom. 0020b	LG	P12EN	bd	P12EN UA3	bd	Przyziemie DL	R410A	0,95	4.12.2017
21	Blok Żywnienny	Sala VIP	DAIKIN	FCQ100C8VEB	2125679	RZQ100D9V1B	1002626	Dach kuchni	R410A	3,95	01.2010
22	Dział Centralnej Sterylizacji-Bud. Diagn.-leczniczy poz. -1	Pokój kierownika pom. S01	FUJI ELECTRIC	ROSA 07 LGC	E 002601	ROR 07 LGC	E 002563	Patio Sterylizacji	R410A	0,65	2010
23	Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej-Bud. Diagn.-leczniczy poz. 0	Biuro Obsługi Pacjenta pom. 2	VIVAX	ACP 12 CC 35 GEE/II	8441730000615	ACP 12 CC 35 GEE/II	bd	Dach Izby Przyjęć	R410A	1	2014
24	Dział Sal Operacyjnych Bud. D-L poz. 2	pom. 269 UPS Blok Operacyjny	DAIKIN	FHQ71BW1B	bd	RZQ71CTV1B	1811683	Dach 2p+	R410A	2,75	2008
25	Dział Sal Operacyjnych Bud. D-L poz. 2	pom. 269 UPS Blok Operacyjny	DAIKIN	FHQ71BW1B	bd	RZQ71CTV1B	1811677	Dach 2p+	R410A	2,75	2008
26	Dział Techniczny Bud. D-L poz. 2	pom. 266 Rozdzielnia EI. 2p	DAIKIN	FHQ35CBUEB	bd	RXS35L3V1B	J107402	Dach 2p+	R410A	1,2	06.11.2017
27	Dział Techniczny - Bud. Blok Żywnienny	pom. 0062	DAIKIN	FAQ100BVV1B	bd	RR100B8V1B	bd	Dach bloku żywniennego	R410A	3,7	2010
28	Dział Techniczny - Bud. Blok Żywnienny	pom. 0061 Dyspozytor	DAIKIN	FHQ71BVV1B	E 025239	RR71B2W1B	bd	Dach bloku żywniennego	R410A	2	2011
29	Dział Techniczny - Bud. Blok Żywnienny	Stacja NN	DAIKIN	FTXS 60 GV1B	E 007821	RKS 60 F3V1B	J 003879	Dach stacji	R410A	1,5	2010
30	Dział Techniczny	pom. 001 Rozdzielnia EI. -1p	LG	CT 24 NP4 ATNW 24GP LAO	512KCKM0MH62	UU 24W/U44	704KCP0H149	Patio małe	R140A	2	19.09.2017
31	Dział Zamówień Publicznych	Budynek Diagn.-Lecznicy I Pietro pom. 1109	LG	P 09 EN NSJ	706TKFS00523	P 09 EN UA3	704TKRT36510	Dach 2p	R410A	0,95	11.05.2018

32	Dział zarządzania i informatyzacji	Łącznik ZPIPZ - pom. 104	DAIKIN	FTXN 50 LV1B	K 014872	RXN 50 LV1B	K014919	Dach	R410A	1,45	2012
33	Dział zarządzania i informatyzacji	Łącznik ZPIPZ - pom. 114	DAIKIN	FTXN 35 LV1B	bd	RXN 35 LV1B	K013455	Dach	R410A	1	2012
34	Dział zarządzania i informatyzacji	Łącznik ZPIPZ - pom. 110B	DAIKIN	FTXN 35 LV1B	K 008809	RXN 35 LV1B	K018902	Dach	R410A	1	2012
35	Dział zarządzania i informatyzacji	Łącznik ZPIPZ - pom. 110C	DAIKIN	FTXN 25 LV1B	K 004108	RXN 25 LV1B	K009023	Dach	R410A	0,74	2012
36	Dział zarządzania i informatyzacji	pom. 0086	Fuji	RCF12LAL	R001213	ROA12LALJ	R000052	Dach	R410A	1,15	2010
37	Dział zarządzania i informatyzacji	pom. 0086	Fuji	RCF18LBL	R000454	bd	bd	Dach	R410A	1,25	2010
38	Dział zarządzania i informatyzacji	pom. 0086	Fuji	RCF18LAL	R000139	bd	bd	Dach	R410A	1,25	2010
39	Dział zarządzania i informatyzacji	pom. 0086	Fuji	RCF18LAL	R000419	bd	bd	Dach	R410A	1,25	2010
40	Dział zarządzania i informatyzacji	pom. 0086 Proinformatyka	Fuji	RCF12LAL	R01238	ROA12LALJ	R000047	Dach	R410A	1,15	2010
41	Dział zarządzania i informatyzacji	pom. 1080 Sekretariat	Daikin	FTXS 35 G2V1B	J 113472	RXS 35 G2V1B	bd	Dach 2p	R410A	1	2009
42	Dział zarządzania i informatyzacji	pom. 1080 Dyrektor	Daikin	FTXS 35 CAVMB	E 034623	RX 35 E2V1B	bd	Dach 2p	R410A	1	2007
43	Dział zarządzania i informatyzacji	Łącznik ZPIPZ - pom. 110A	Fuji	RSR30LFCA	E 000182	ROC30LFT	T000193	Dach 2p	R410A	2,1	2011
44	Zarząd	pom. 1106 Dyrektor d/s Medycznych	Fuji	RSA 12 LGC	E 023589	ROL 09 LGC	E 016691	Dach 2p	R410A	1	2010
45	Zarząd	pom. 1106 Sekretariat Dyrektora d/s Medycznych	Fuji	RSR12LECA	bd	ROG12LEC	bd	Dach 2p	R410A	1	2011
46	Zarząd	pom. 1106 Zastępca Dyrektora d/s Medycznych	Fuji	RSR12LECA	bd	ROG12LEC	bd	Dach 2p	R410A	1	2010
47	Dział zarządzania i informatyzacji	Serwerownia stara	DAIKIN	FTKS71BVMB	E000365	RKS71B2VMB	bd	Dach 2p+	R410A	2	2005
48	Dział zarządzania i informatyzacji	Serwerownia stara	DAIKIN	FTKS71BVMB	E000372	RKS71B2VMB	bd	Dach 2p+	R410A	2	2005

49	Dział zarządzania i Informatyzacji	Serwerownia stara	Fuji	RSA18LCC	E006282	ROR18LCC	bd	Dach 2p+	R410A	1,35	2008
50	Dział zarządzania i Informatyzacji	pom. 5 bud. B	DAIKIN	FTKS71BVMB	E 000980	RKS71B2VMB	6501365	Dach bud. B	R410A	1,7	2005
51	Dział zarządzania i Informatyzacji	pom. 0063 serwerownia	DAIKIN	FAQ71BWL1B	bd	RR71B2WL1B	bd	Dach kuchni	R410A	2	2011
52	Dział zarządzania i Informatyzacji	pom. 135 serwerownia-Punkt Dystybucyjny LPD-2	DAIKIN	FTXS 50 KZV1B	J 029933	RXS 50 L2V1B	J 003095	Dach OIOM	R410A	1,35	2011
53	Dział Zarządzania i Informatyzacji	pom. 0079	Fuji	RY30UA	T 000262	RO-30UD	TO 0020875	Patio 0081	R410A	2,3	
54	Dział zarządzania i Informatyzacji	Serwerownia - C.O. 1	Toshiba	RAV SM1604UT E	912A0003	RAV SM1603 AT E	201B0052	Przyziemie 025a	R410A	3,1	2012
55	Dział zarządzania i Informatyzacji	Serwerownia - C.O. 2	Toshiba	RAV SM1604UT E	005G0024	RAV SM1603 AT E	201B0055	Przyziemie 025a	R410A	3,1	2012
56	Dział zarządzania i Informatyzacji	Serwerownia - C.O. 3	Toshiba	RAV SM1604UT E	005G0022	RAV SM1603 AT E	201B0054	Przyziemie 025a	R410A	3,1	2012
57	Dział zarządzania i Informatyzacji	Serwerownia - C.O. 4	Toshiba	RAV SM1604UT E	912A0001	RAV SM1603 AT E	201B0056	Przyziemie 025a	R410A	3,1	2012
58	Hall -1	centrala wentylacyjna	LG	xxx	xxx	UU 61W U32 AUUW 608 D2	205KARW00406	Dach nad wejściem gl.	R410A	3,4	
59	Hotel Pozyton	Serwerownia	DAIKIN	FTKS20D3VM W	J 008562	RKS20EZV1B	J 001696	Przyziemie hotelu	R410A	0,8	2007
60	Hotel Pozyton	Sala restauracyjna	DAIKIN	FAQ100BVL1B	C 009322	RR100B8V3B	I702205	Przyziemie hotelu	R410A	3,7	2007
61	Hotel Pozyton	Centrala Restauracja, Bar, Kuchnia	DAIKIN	bd	bd	RP 200B8W1	I700570	Przyziemie hotelu	R407C	7,5	2007
62	Hotel Pozyton	Centrala Restauracja, Bar, Kuchnia	DAIKIN	bd	bd	RP 200B8W1	I700526	Przyziemie hotelu	R407C	7,5	2007
63	IFM	pom. 129	DAIKIN	K1.1/FAAQ20A		RXYQ 10 T7Y1B	7406745	Dach IFM	R410A	11	20.08.2015
64	IFM	pom. 128	DAIKIN	K1.2/FAAQ20A		Jw.	7406745	Dach IFM	R410A		2015
65	IFM	pom. 126	DAIKIN	K1.3/FAQ20A		Jw.	7406745	Dach IFM	R410A		2015



66	IFM	pom. 125 socjalny	DAIKIN	K1.4/FFXQ20A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
67	IFM	Pom.124 Pokój Kierownika Zakładu Genetyki i Onkologii Molekularnej	DAIKIN	K1.5/FFXQ25A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
68	IFM	pom.122 Sekretariat Zakładu	DAIKIN	K1.6/FFXQ25A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
69	IFM	pom.121	DAIKIN	K1.7/FFXQ20A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
70	IFM	pom. 144	DAIKIN	K1.8/FFXQ32A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
71	IFM	pom. 145	DAIKIN	K1.9/FFXQ32A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
72	IFM	pom.118	DAIKIN	K1.10/FFXQ20 A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
73	IFM	pom.118a	DAIKIN	K1.11/FFXQ20 A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
74	IFM	pom.117	DAIKIN	K1.12/FFXQ20 A		jw.	7406745	Dach IFM	R410A	2015
75	IFM	pom.116	DAIKIN	K2.1/FFXQ50A		RXXQ 14 T7Y1B	7504140	Dach IFM	R410A	20.08.2015
76	IFM	pom. 146/ 147 Sala Odpraw	DAIKIN	K2.2a/FFXQ25 A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A	2015
77	IFM	pom. 146/ 147 Sala Odpraw	DAIKIN	K2.2b/FFXQ25 A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A	2015
78	IFM	pom.115	DAIKIN	K2.3/FFXQ25A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A	2015
79	IFM	pom.114 Pracownia dozymetrii i kontroli jakości	DAIKIN	K2.4/FFXQ32A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A	2015
80	IFM	pom.113 Pracownia planowania leczenia	DAIKIN	K2.5/FFXQ20A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A	2015
81	IFM	pom.112 Pracownia planowania leczenia	DAIKIN	K2.6/FFXQ25A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A	2015
82	IFM	pom.111 Pracownia planowania leczenia	DAIKIN	K2.7/FFXQ50A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A	2015

83	IFM	pom.110 Pracownia planowania leczenia	DAIKIN	K2.8/FXFQ32A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A		2015
84	IFM	pom. 109 Pracownia planowania leczenia	DAIKIN	K2.9/FXFQ25A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A		2015
85	IFM	pom.106 Koordynator Zakladu Fizyki Medycznej	DAIKIN	K2.10/FXFQ25 A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A		2015
86	IFM	pom.105	DAIKIN	K2.11/FXFQ25 A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A		2015
87	IFM	pom. 103	DAIKIN	K2.12/FXFQ20 A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A		2015
88	IFM	pom.102	DAIKIN	K2.13/FXFQ20 A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A		2015
89	IFM	pom.101	DAIKIN	K2.14/FXFQ20 A		jw.	7504140	Dach IFM	R410A		2015
90	IFM	Aula	DAIKIN	K3.1a/FXSSQ50 P	RXXYQ 8 T7Y1B	jw.	7506539	Dach IFM	R410A	10,4	2015
91	IFM	Aula	DAIKIN	K3.1b/FXSSQ50 P		jw.	7506539	Dach IFM	R410A		2015
92	IFM	Aula	DAIKIN	K3.1c/FXSSQ50 P		jw.	7506539	Dach IFM	R410A		2015
93	IFM	Aula	DAIKIN	K3.1d/FXSSQ50 P		jw.	7506539	Dach IFM	R410A		2015
94	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.1/FXFQ63P	RXXYQ18T7Y1B		7505175	Dach IFM	R410A	18,5	20.08.2015
95	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.2/FXFQ63P		jw.	7505175	Dach IFM	R410A		2015
96	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.3/FXFQ63P		jw.	7505175	Dach IFM	R410A		2015
97	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.4/FXFQ63P		jw.	7505175	Dach IFM	R410A		2015
98	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.5/FXFQ63P		jw.	7505175	Dach IFM	R410A		2015
99	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.6/FXFQ63P		jw.	7505175	Dach IFM	R410A		2015

100	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.7/FFXQ63P													R410A	2015
101	IFM	Komunikacja	DAIKIN	K4.8/FFXQ63P													R410A	2015
102	IFM	pom. 150 Pracownia Dozymetrii i Kontroli Jakości	DAIKIN	FTXS 20 K2V1B	J 228140	3MXS 52 E									bd		R410A	07.09.2015
103	IFM	pom. 152a Laboratorium medycyny nuklearnej 1	DAIKIN	FTXS 20 K2V1B	J 228061	jw.									bd		R410A	2015
104	IFM	pom. 152 Laboratorium medycyny nuklearnej 2	DAIKIN	CTXS 15 K2V1B	J 057863	jw.									bd		R410A	2015
105	IFM	pom. 153	DAIKIN	FHQ 125 CAVEB	A 006889	RZQG 125 L8Y1B									2507098		R410A	07.09.2015
106	IFM	Pom. BMS - kondygnacja techniczna	DAIKIN	NK4.1/FTXS 42 K2V1B	J 049770	RXS42L2V1B									J019130		R410A	08.09.2015
107	IFM	Pom. LDP - kondygnacja techniczna	DAIKIN	NK5.1/FTXS42 K2V1B	J 049434	RXS42L2V1B									J 019132		R410A	2015
108	IFM	Pom. DSO - kondygnacja techniczna	DAIKIN	NK6.1/FTXS 42 K2V1B	J 049441	RXS42L2V1B									J018270		R410A	08.09.2015
109	IFM	Ogród zimowy	DAIKIN	K5.1/FXHQ100 A		RXYQ14T7Y1B									7504134		R410A	25.09.2015
110	IFM	Ogród zimowy	DAIKIN	K5.2/FXLQ63P		jw.									7504134		R410A	2015
111	IFM	Ogród zimowy	DAIKIN	K5.3/FXLQ63P		jw.									7504134		R410A	2015
112	IFM	Ogród zimowy	DAIKIN	K5.4/FXLQ63P		jw.									7504134		R410A	2015
113	IFM	Ogród zimowy	DAIKIN	K5.5/FXLQ63P		jw.									7504134		R410A	2015
114	IFM	Ogród zimowy	DAIKIN	K5.6/FXHQ100 A		jw.									7504134		R410A	2015
115	IFM	pom.139c	DAIKIN	NK1.1/FXAQ15 A		RXYQ 14 T7Y1B									8504975		R410A	24.08.2015
116	IFM	pom.139a	DAIKIN	NK1.2/FXAQ40 A		jw.									8504975		R410A	2015

117	IFM	pom.139	DAIKIN	NK1.3/FXAQ32 A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
118	IFM	pom. 139	DAIKIN	NK1.3a/FXAQ3 2A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
119	IFM	pom.139	DAIKIN	NK1.4/FXAQ40 A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
120	IFM	pom.138	DAIKIN	NK1.5/FXAQ40 A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
121	IFM	pom.137 Pracownia biologii molekularnej i cytogenetyki	DAIKIN	NK1.6/FXAQ32 A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
122	IFM	pom.137 Pracownia biologii molekularnej i cytogenetyki	DAIKIN	NK1.6a/FXAQ4 0A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
123	IFM	pom.132	DAIKIN	NK1.7/FXAQ25 A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
124	IFM	pom.134	DAIKIN	NK1.8/FXAQ25 A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
125	IFM	?????	DAIKIN	NK1.9/FXAQ40 A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
126	IFM	pom.140d	DAIKIN	NK1.10/FXAQ2 5A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
127	IFM	pom.130 Pracownia cytogenetyki molekularnej	DAIKIN	NK1.11/FXAQ2 5A		jw.	8504975	Dach stacji SN/NN	R410A		2015
128	IFM	Komora Odpadów Medycznych	GOERT	xxx	xxx	PRCMT 034	158002663	Elewacja łącznika	R410A	2.3	01.2015
129	IFM	Komora Chłodnicza	GOERT	xxx	xxx	PRCNT 018 AA	158002661	Wentylatornia w Bud. IFM	R410A	0.9	01.2015
130	IFM	Komora Mroźnicza	GOERT	xxx	xxx	PRCPT 026 BB	158002662	Wentylatornia w Bud. IFM	R410A	1.3	01.2015
131	IFM	Zakład Genetyki i Onkologii Molekularnej	Daikin	FTXB35C2V1B	J111159	RXB35C5V1B	bd		R410A		30.09.2016
132	Oddział Kliniczny Onkologii	pom. 429	Fuji	RSG09LECA	bd	ROG09LEC	E004206	Dach łóżkowy	R410A	0,65	2011
133	Oddział Kliniczny Onkologii	pom. 427	Fuji	RSG09LECA	bd	ROG09LEC	E004085	Dach łóżkowy	R410A	0,65	2011

134	Oddział Kliniczny Onkologii	pom. 429a	Fuji	RSG09LECA	bd	ROG09LEC	E004101	Dach łóżkowy	R410A	0,65	2011
135	Oddział Kliniczny Onkologii	pom. 457 Pielęgniarki	Fuji	RSA14LGC	bd	ROR14LGC	E002437	Dach łóżkowy	R410A	1,15	2011
136	Oddział Kliniczny Onkologii	pom. 430	LG	S09EQNSJ	003TKRT90614	S09EQUA3	004TKYU34442	Dach łóżkowy	R32	0,7	18.06.2020
137	Oddział Kliniczny Onkologii	pom. 461 Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy	Daikin	FTXB35C2V1B	bd	RXB35C2V1B	J117112	Dach łóżkowy	R410A	1	2017
138	Oddział Kliniczny Brachyterapii	pom. nr 8 Dyżurka Pielęgniarek	LG	S12EQNSJ	905TKAJ09840	S12EQUA3	905TKSV02534	Elewacja Budynku Łóżkowego	R32	0,7	11.07.2019
139	Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej	Centrala Sala Wybudzeniowa	Cool	xxx	xxx	MTZ 22KBR/AM	1300000	Elewacja łóżkowego	R407C		01.2013
140	Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej	pom. nr 56 Dyżurka Pielęgniarek	LG	S12EQNSJ	905TKNA60095	S12EQUA3	906TKUR05238	Elewacja Budynku Łóżkowego	R32	0,7	25.07.2019
141	Oddział Kliniczny Onkologii	Dyżurka pielęgniarek	Daikin	FTXN35MV1B	K000886	RXN35MV1B	K001398	Dach łóżkowy	R410A	1	2014
142	Oddział Kliniczny Onkologii	pom. 421 Pokój lekarzy	Daikin	FTXN50MV1B	K003986	RXN50MV1B	K001246	Dach łóżkowy	R410A	1,45	2014
143	Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej	pom. 121 Lekarze	LG	E 12 EM NSH	604TACXC8931	E 12 EM UA3	604TAEJCR020	Dach Izby Przyjść	R410A	1,05	27.07.2016
144	Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej	pom. 121 Lekarze	LG	E 12 EM NSH	604TACXET091	E 12 EM UA3	604TAMACR019	Dach Izby Przyjść	R410A	1,05	27.07.2016
145	Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej	pom. 122 Lekarze	LG	E 12 EM NSH	604TAMAC9011	E 12 EM UA3	604TAKHCM093	Dach Izby Przyjść	R410A	1,05	27.07.2016
146	Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej	pom. 101 Pokój badań	Daikin	FBK 50 B7V1	2412179	RXS 50 BUFB1B	bd	Dach sterylizacji	R410A	1,35	2005
147	Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej	pom. 104 Gabinet zabiegowy	Whirlpool	AC 11600	991051000-035	AC 11600	991051000-091	Dach sterylizacji	R410A	1,1	2010
148	Oddział Kliniczny Urologii Onkologicznej	pom. nr 106 Dyżurka Pielęgniarek	LG	S12EQNSJ	904TKMH59123	S12EQUA3	905TKYU02530	Elewacja Budynku Łóżkowego	R32	0,7	12.07.2019
149	Oddział Radioterapii	pom. 329	Fuji	RSG 12 LECA	E 006095	ROG 12 LEC	E006688	Dach łóżkowy	R410A	0,8	2011
150	Oddział Radioterapii	pom. 329b	Fuji	RSG 12 LECA	E 006097	ROG 12 LEC	E006692	Dach łóżkowy	R410A	0,8	2011

151	Oddział Radioterapii	pom. 306 Dyżurka Pielęgniarek	MDV	MSR1 12HRN1 QC2	50229	MSR1 12HRN1 QC2	bd	Dach łózkowy	R410A	0,77	2012
152	Oddział Radioterapii	pom. 322	MDV	MSR1 12HRN1 QC2	150221	MSR1 12HRN1 QC2	bd	Dach łózkowy	R410A	0,77	2012
153	Oddział Radioterapii	pom. 324 Sekretariat	MDV	MSR1 12HRN1 QC2	150227	MSR1 12HRN1 QC2	bd	Dach łózkowy	R410A	0,77	2012
154	Oddział Radioterapii	pom. nr 357 Dyżurka Pielęgniarek	LG	S12EQNSJ	904TKHN59137	S12EQUA3	905TKZQ02533	Dach Budyńku Łózkowego	R32	0,7	09.07.2019
155	Oddział Kliniczny Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej	pom. nr 206 Dyżurka Pielęgniarek	LG	S12EQNSJ	904TKXZ259130	S12EQUA3	905TKAN08529	Dach Budyńku Łózkowego	R32	0,8	09.07.2019
156	Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej	pom. nr 157 Dyżurka Pielęgniarek	LG	S12EQNSJ	905TKRT45510	S12EQUA3	906TKAJ05240	Elewacja Budyńku Łózkowego	R32	0,7	25.07.2019
157	Oddziały: Kliniczny Ginekologii i Chirurgii	centrala wentylacyjna	Daikin	xxx	xxx	ERQ 140 AVV1B	34001378	Przyziemie Mikroniologia	R410A	4	01.2014
158	Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej	pom. 257 Dyżurka Pielęgniarek	LG	S12EQNSJ	904TKLP59120	S12EQUA3	905TKLP02188	Dach Budyńku Łózkowego	R32	0,8	25.07.2019
159	OIOM	centrala wentylacyjna izolarki	CP	xxx	xxx	POMPA CIEPŁA	bd	Dach 2p	RA07C		
160	Poliklinika Centrum	pom. 015 Sprężarkownia	LG	D 12 AK NSB	312KAMZ00555	S 12 AK UL2	bd	Dach Polikliniki	R140A	1,23	31.05.2016
161	Poliklinika Centrum	pom. 016 Stacja próżni	LG	D 09 AK NSB	404KAUU00094	S 09 AK UL2	bd	Dach Polikliniki	R140A	1,25	31.05.2016
162	Poliklinika Centrum	pom. 009 BMS	LG	D 24 RL NS2	403KAFX00019	D 24 RL UUE	bd	Dach Polikliniki	R140A	1,79	31.05.2016
163	Poliklinika Centrum	pom. 007 Rozdzielnia Elektryczna	LG	D 24 RL NS2	402KAHG00329	D 24 RL UUE	bd	Dach Polikliniki	R140A	1,93	31.05.2016
164	Poliklinika Centrum	pom. 006 Serwerownia	LG	D 24 RL NS2	402KASL00334	D 24 RL UUE	bd	Dach Polikliniki	R140A	1,93	31.05.2016
165	Poliklinika Centrum	pom. 006 Serwerownia	LG	D 24 RL NS2	403KAXV00018	D 24 RL UUE	bd	Dach Polikliniki	R140A	1,93	31.05.2016
166	Portiernia nr 2	Serwerownia CCTV	Daikin	FTXK50AV1B W	K 001224	RXK50AV1B	K 001479	Dach portierni	R410A	1,25	25.04.2016
167	Poliklinika Poradnia Laryngologiczna	pom. 103 Kierownik	Daikin	FTXN 35 MV1B	K 000899	RXN 35 MV1B	K001444	Dach 2p	R410A	1	30.07.2014

168	Poradnia Bronchskopii	pom. 54	Daikin	FTXN 35 MV1B	K 011555	RXN 35 MV1B	K011395	Dach 2p	R410A	1	30.07.2014
169	Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia - łącznik	pom. 131 - Opisywanie wyników badań kolonoskopii	Daikin	FTXN 35 MV1B	K 011534	RXN 35 MV1B	K013376	Dach 2p	R410A	1	30.07.2014
170	Włocławek CDL	Hol 1 piętro	Daikin	AHQ140CV1	K 000235	AZQS140B7Y1B	2400445	Dach	R410A	4	2014
171	Włocławek CDL	Hall 1p	Daikin	AHQ140CV1	K 000235	AZQS 140B7Y1B	2400445	Dach	R407C	4	2014
172	Włocławek CDL	Ambulatorium Chemioterapii	VIVAX	ACP 18 CCIFM506EE1	GE1413558584	bd	bd	Elewacja	R410A	2,2	
173	Włocławek CDL	Ambulatorium Chemioterapii	VIVAX	ACP 18 CCIFM506EE1	GE1413558578	bd	bd	Elewacja	R410A	2,2	
174	Włocławek CDL	pom. 216 Pracownia cytostatyków	Fuji Electric	RSA14LGC	E 001156	ROR14LGC	bd	Elewacja	R410A	1,15	
175	Włocławek CDL	Serwerownia parter	VIVAX	ACP- 36GC100GECI	GE.0211327826	bd	bd	Elewacja	R410A	3,5	
176	Włocławek CDL	Serwerownia Stara Część	ROTENSO	U50VI	50328	U50Vo	bd	Elewacja	bd	1,51	20.09.2017
177	Włocławek CDL	Sala Konferencyjna	Daikin	FHYC71B7V1	1209332	bd	bd	Elewacja	R22	2	2002
178	Włocławek Zakład Radioterapii	pom. 29 Rozdzielnia elektryczna	Fujitsu	ASYG18LFCA	E 063955	AOYG18LFC	E 058331	Dach Zakładu Radioterapii	R410A	1,2	12.06.2015
179	Włocławek Zakład Radioterapii	Parter - Punkt dystrybucyjny	LG	ASNW 126	605KAYR2E238	D12RN	606KADTDLH14	Dach Zakładu Radioterapii	R410A	1	
180	Włocławek Zakład Radioterapii	I piętro - Serwerownia	LG	UJ 30 NW2	604KCLH12416	UU 30W U44	606KCKJ0LZ65	Dach Zakładu Radioterapii	R410A	2,3	
181	Włocławek Zakład Radioterapii	I piętro - Serwerownia	LG	UJ 30 NW2	604KCOX12388	UU 30W U44	606KJZ0LZ72	Dach Zakładu Radioterapii	R410A	2,3	
182	Zakład Brahyterapii	centrala wentylacyjna HDR	Midea	xxx	xxx	MOD 30U 30HFN1 QRDO	60003	Przyziemie DL	R410A	2,8	01.2018
183	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Laboratorium analityczne pom. 0102	Daikin	FTX 35 IV1B	E 030699	RX 35 JV1B	E 029467	Dach	R410A	1	2010
184	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Laboratorium analityczne pom. 0101	Daikin	FTX 35 IV1B	E 027276	RX 35 JV1B	E 029411	Dach	R410A	1	2010

185	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Laboratorium analityczne pom. 0103	Daikin	FTX 35 JY1B	E 030625	RX 35 JY1B	E 029304	Dach	R410A	1	2010
186	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Laboratorium analityczne pom. 0107	Daikin	ATXB50CV1B	K 002162	ARXB 50 CV1B	K 002004	Dach 2p	R410A	1,45	2010
187	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Laboratorium analityczne pom. 0106	Fuji	RS 14 UC	E 002187	ROR 14 LGC	00000203	Dach 2p	R410A	1,15	2010
188	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	Laboratorium analityczne pom. 0110	Daikin	FAQ 100 BVV1B	C 031537	RR100B8W1B	3009402	Dach 2p	R410A	3,7	01.2010
189	Zakład Diagnostyki Obrazowej	pom. 61 centrala went. USG	Fujitsu	xxx	xxx	AOYG12LALL	103108	Dach 2p+	R410A	1,15	2018
190	Zakład Diagnostyki Obrazowej	pom. 11a Pracownia TK	Daikin	FTXN35KEV1B	C020445	RXN35KEV1B	C020569	Elewacja bud. E	R410A	0,95	2011
191	Zakład Diagnostyki Obrazowej	centrala wentylacyjna tomografu	Daikin	xxx	xxx	ERQ200A7W1B	5302915	Przyziemie bud. E	R410A	7,7	2013
192	Zakład Diagnostyki Obrazowej	VRF dla Rezonansu Magnetycznego	LG	xxx	xxx	ARUN50LS2A	305KAPB 00008	Przyziemie bud. E	R410A	3	
193	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Pracownia TK pom. 11c	Daikin	FWT04AATNM V1	K000971				woda lodowa		
194	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Pracownia TK sterownia	Daikin	FWT04AATNM V1	K000985				woda lodowa		
195	Zakład Endoskopii	centrala wentylacyjna	LG	xxx	xxx	UU 61W U32 AUUW 608 D2	32KAWO00049	Dach 2p	R410A	3,4	
196	Zakład Endoskopii	Holl	Fuji	RDG 18 LLTB	R 000018	ROG 18 LALL	R 000082	Dach 2p+	R410A	1,25	2012
197	Zakład Endoskopii	pom. 115 lekarze	DAIKIN	FTXN35MV1B	K000899	RXN35MV1B	K001444	Dach 2p Bud. D-L	R410A	1,23	18.10.2021
198	Zakład Mikrobiologii	pom. 82 Asystenci	Daikin	FTXS 50G2V1B	J 078600	RXS 50 GZV1B	J 089619	Elewacja Mikrobiologii	R410A	1,7	2010
199	Zakład Mikrobiologii	pom. 84 Kierownik	Daikin	FTXS35G2V1B	J 230680	RXG 35 GZV1B	J 103875	Elewacja Mikrobiologii	R410A	1,2	209
200	Zakład patologii nowotworów	pokój 1074	Fuji	RS-12UD	E 047496	RO-12UD	bd	Dach 2p	R410A		



201	Zakład patologii nowotworów	pokój 1016a	Fuji	RS-12UD	E 047506	RO-12UD	bd	Dach 2p	R410A		
202	Zakład patologii nowotworów	Pokój Intrywy 1006	Fuji	RS-18UC	bd	RO-18UD	E 003629	Dach 2p	R410A	1,55	2010
203	Zakład patologii nowotworów	Pokój Skrawań 1008	LG	S18EQNSK	904TKQE04276	S18EQUL2	905TKGX07311	Dach 2p	R32	1	09.2019
204	Zakład patologii nowotworów	Pracownia Immunohistochemiczna 1011	Fuji	RS-24UC	E 006042	RO-24UC	E 007305	Dach 2p	R410A	1,7	2010
205	Zakład patologii nowotworów	Pracownia elektroforezy 1003	Fuji	RS-18UC	E 002955	RO-18UD	E 003630	Dach 2p	R410A	1,55	2010
206	Zakład patologii nowotworów	Sała dydaktyczna p.1017	Daikin	FTXN 50 MV1B	K 003993	RXN 50 MV1B	K 001269	Dach 2p	R410A	1,35	30.07.2014
207	Zakład patologii nowotworów	Pracownia genetyki i onkologii molekularnej p. 1004	Daikin	FTXN 35 MV1B	K 000931	RXN 35 MV1B	K 001442	Dach 2p	R410A	1	30.07.2014
208	Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia	pom. 132 Onkologiczna Poradnia Genetyczna	Daikin	FTXN50MV1B	K 003984	RXN50MUVB	K 001266	Dach Bud. D-L	R410A	1,45	2014
209	Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia	Sala konferencyjna	Daikin	FYHC60BJV1	0002820	RY60FA7V1	2010367	Dach bud.D	R22	1,75	2000
210	Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia	Sala konferencyjna	Daikin	FYHC60BJV1	0002462	RY60FA7V1	2010369	Dach bud.D	R22	1,75	2000
211	Zakład Radioterapii	Sterownia Clinac 6	DAIKIN	FTN35DAV3B	F 002453	RN35DAV3B	bd	Dach	R410A	1	2007
212	Zakład Radioterapii	Sterownia Clinac 7	DAIKIN	FTN35DAV3B	F 001954	RN35DAV3B	bd	Dach	R410A	1	2007
213	Zakład Radioterapii	Sterownia Clinac 8	DAIKIN	FTN35DAV3B	F 002093	RN35DAV3B	bd	Dach	R410A	1	2007
214	Zakład Radioterapii	pom. R32 serwerownia	Toshiba	RAV-SM 806 KRT-E	32500457	RAV-SP 804 ATP-E	32300345	Przyziemie Radioterapii	R410A	2,1	2013
215	Zakład Radioterapii	pom. R32 serwerownia	Toshiba	RAV-SM 806 KRT-E	32522429	RAV-SP 804 ATP-E	32300290	Przyziemie Radioterapii	R410A	2,1	2013
216	Zakład Radioterapii	pom. R32 serwerownia	Toshiba	RAV-SM 806 KRT-E	32500452	RAV-SP 804 ATP-E	32300347	Przyziemie Radioterapii	R410A	2,1	2013
217	Zakład Radioterapii	pom. R35 Gabinet Zabiegowy	LG	S12EQNSJ	904TKDU59122	S12EQUA3	905TKRTO1062	Wentylarnia w Bud. IFM	R32	0,7	12.07.2019

218	Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych	Sterownia	LG	P 12 RL NSB	5037AEJM084	P 12 RL UA3	5037ABJL661	Dach Spalarni	R410A	1	2015
219	Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych	Monitoring	FUJI	RSG 12 LMCA	E 005713	ROG 12 LMCA	E 004735	Dach Spalarni	R410A	1	2015
220	Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych	Serverownia	LG	P 09 EN NSJ	607TKCY00915	P 09 EN UA3	704TKNA36359	Dach Spalarni	R410A	0,9	2013
221	Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych	Sterownia	FUJI	RS 18 UC	E 006102	RO 18 UD	E 004174	Elewacja sterowni	R410A	1,35	2011
222	Zarząd	pom. 1085 Sala seminarijna	DAIKIN	FHY 35 FV1	2901041	RY 35 D7V1	bd	Dach Budynku Diagnostyczno-Leczniczego	R22	1,15	1999
223	Zarząd	pom. 1085 Sala seminarijna	DAIKIN	FHY 35 FV1	2901003	RY 35 D7V1	bd	Dach Budynku Diagnostyczno-Leczniczego	R22	1,15	1999
224	Zarząd	Dyrektor naczelny	Daikin	bd	bd	RX 35 E2V1B	J 016919	Dach Budynku Diagnostyczno-Leczniczego	R410A	1	2010
225	Zarząd	Sekretariat Dyrektora Naczelnego	Daikin	bd	bd	RXS 35 G2V1B	J 086340	Dach Budynku Diagnostyczno-Leczniczego	R410A	1,2	2010
226	Zarząd	pom. 1079 Gabinet Dyr. Ds. Organizacyjnych	LG	S09EONSJ	905TKNA04415	S09EQUA3	802TKZQ18293	Dach Budynku Diagnostyczno-Leczniczego	R32	0,7	12.07.2019
227	Zespół do Spraw Technologii Medycznych	pom. 142 łącznik A-B	Daikin	FTXB35C2V1B	J 219063	RXB35C2V1B	J 117115	Elewacja łącznika	R410A	1	2017
228	Specjalistycznej Aparatury Medycznej	pom. R33	DAIKIN	FTKS 71 FV1B	E 006107	RKS 71 FV1B	bd	Przyziemie Radioterapii	R410A	2,3	03.2008
229	Zespół Wsparcia Duchowego	centrala wentylacyjna	DAIKIN	xxx	xxx	ERQ125A7V1B	3300544	Przyziemie DL	R410A	6,1	01.2013
230	Zespół Wsparcia Duchowego	centrala wentylacyjna	DAIKIN	xxx	xxx	ERQ125A7V1B	3300602	Przyziemie DL	R410A	5,9	01.2013
231	Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi - Bud. Diabno-Lecznicz. 002. -1	pom. 0032 Magazyn	Daikin	FTXN25KEV1B	C 009325	RXN25KEV1B	C 005921	Przyziemie Banku Krwi	R410A	0,74	2011
232	Blok Żywniowy	pom. 008e	DAIKIN	FAQ100BVV1B	C032806	RR100B8W1B	3009929	Dach Kuchni	R410A	3,7	2010
233	Centrala Telefoniczna	pom. 60 Op	Fuji	RSA 30 LFC	E 000042	ROR 30 FLT	T 000038	Dach 2p+	R410A	2,1	
234	Dział Zarządzania i Informatyzacji	pom. 1091 CPD	Fuji	RSB 18 LDC	E 000134	ROS 18 LDC	E000203	Dach 2p	R410A	1,145	
235	Dział Zarządzania i Informatyzacji	pom. 1091 CPD	Fujitsu	ASYA 14 LCC	E 019345	AOYR 14 LCC	E 019300	Dach 2p	R410A	1,15	
236	Dział Zarządzania i Informatyzacji	pom. 1091 CPD	LG	UT 30R NPO	907KCK UOLA46	UU 30WR U40	905KCKUOD946	Dach Budynku D-L	R32	1,9	21.11.2019
237	Dział Zarządzania i Informatyzacji	pom. 015 LPD 8 bud. E	LG	ARNU07GSEL2	bd						

238	Hall -1			Daikin	FFQ 60 B8VIB	1820515	bd	bd	Dach nad wejściem gt.	R410A	
239	Hall -1			Daikin	FFQ 60 B8VIB	1820531	bd	bd	Dach nad wejściem gt.	R410A	
240	Izba Przyjęć	pom. 003		LG	S 09 EQ NSJ	803TKXL36314	S 09 EQ VA3	805TKHN38625	Dach Izby Przyjęć	R32	0,7 2018
241	Magnolia	Restauracja bud. CD		Daikin	FCQ125B7V3B	1608347	RR125B7W1B	5603266	Dach bud. CD	R410A	3,7 2006
242	Magnolia	Restauracja bud. CD		Daikin	FCQ125B7V3B	1607960	RR125B7W1B	5502292	Dach bud. CD	R410A	3,7 2006
243	Magnolia	centrala wentylacyjna Bar		Daikin	xxx	xxx	RP200B7W1	3502971	Dach bud. DE	R407C	7,5 2005
244	Oddział Chemioterapii	pom. 431		Rcool	TAC-12	bd	bd	bd	Dach łączkowy	R410A	bd 2004
245	OIOM	pom. 1044 Magazyn anastezjologiczny		LG	S 18 EQ NSK S3NW18KL3BA	805TKRT75862	S 18 EQ UL2 S3UW18KL3BA	805TKJC59300	Dach 2p+	R32	1 2018
246	OIOM	pom. 1104 Magazyn podręczny		LG	S 12 EQ NSJ S3NW 12 JA3BA	802TKGX24103	S 12 EQ UA3 S3UW 12 JA3BA	802TKWK16073	Dach sterylizacji	R32	0,7 2018
247	Poliklinika Centrum	pom. 005a Komora odpadów		Luvata	CTE 041 M6 ED	AC 201508350			Dach Polikliniki		
248	Zakład Diagnostyki Obrazowej	pom. 007 Sterownia		LG	ARNU07GTRC2	303KAUU00606	ARUN50LS2A	305KAPB 00008		R410A	3
249	Zakład Diagnostyki Obrazowej	pom. 008 Pomieszczenie Techniczne		LG	ARNU07GSEL2	211KADT00322	jw.	jw.		R410A	
250	Zakład Diagnostyki Obrazowej	pom. 009 Opisownia		LG	ARNU12GTRC2	304KAED00300	jw.	jw.		R410A	
251	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Rejestracja – Poczekalnia		LG	ARNU07GTRC2	303KAED00628	jw.	jw.		R410A	
252	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Rejestracja – Poczekalnia		LG	ARNU07GTRC2	303KAWQ00489	jw.	jw.		R410A	
253	Zakład Medycyny Nuklearnej	pom. 036 UPS		Fuji	RYA 36 LBT	T 000197	ROA 36 FLT	T 000418	Dach bud. C	R410A	2,1 2012
254	Zakład Medycyny Nuklearnej	pom. 036 UPS		Fuji	RYA 36 LBT	T 000190	ROA 36 FLT	T 000419	Dach bud. C	R410A	2,1 2012
255	Zakład Medycyny Nuklearnej	pom. 14b Maszynownia PET		Mitsubishi	PKA-RP 100 KAL	2YM 06309	PUHZ-ZRP 100 YKA	21U 00825	Dach bud. C	R410A	5 2013
256	Zakład Medycyny Nuklearnej	pom. 14b Maszynownia PET		Mitsubishi	PKA-RP 100 KAL	2YM 06337	PUHZ-ZRP 100 YKA	21U 00824	Dach bud. C	R410A	5 2013
257	Zakład Medycyny Nuklearnej	pom. 14b Maszynownia PET		Mitsubishi	PKA-RP 100 KAL	2XM 06191	PUHZ-ZRP 100 YKA	21U 00853	Dach bud. C	R410A	5 2013
258	Zespół Specjalistycznej Aparatury Medycznej	pom. 017 Dział Sprzętu Medycznego		P12EN UA3	711TKWK08433				Przyziemie łączkowego	R410A	0,95
259	Pracownia Cytostatyków	Punkt Wydawania Leków Cytostatycznych Doustnych nr 067		LG	S09EQ NSJ	909TKJL05004	S09 EQ UA3	909TKKG07349	Dach Budynku D-L	R32	0,78 21.11.2019

260	Zakład Fizyki Medycznych Izba Przyjęć Centrum	Zakład Brachyterapii - Pomieszczenia fizyków Poczekałnia	LG	S3NA12JA3AA	001TKXL32/5/14	S3UA12JA3AA	003TKXL15/130	Scian Patio Wewnętrzny Dach Izby Przyjęć	R32	0,7	15.04.2020
261	Diagnostyczny- Lecznicze we Włocławku Centrum	Pom. 121	Multi Split LG	PC12SQ	904TKGX215/1	MU5R30UA0	924KCWUK631		R32	1,6	24.01.2020
262	Diagnostyczny- Lecznicze we Włocławku Centrum	Pom. 122	Multi Split LG	PC12SQ	904TKMB21069	j.w.	j.w.		R32	2,6	08.2019
263	Diagnostyczny- Lecznicze we Włocławku Centrum	Poradnia Ginekologiczn - I piętro	LG	S12EQNSJ	908TKVZ0519/1	S12EQUA3	908TKSV00806	Elewacja I piętro	R32	0,7	24.09.2019
264	Izba Przyjęć	Poczekałnia	KAISAI	KEX-24KTAI		KEX-24KTAO		Dach Izby Przyjęć	R32	1,6	24.01.2020
265	Dział Administracyjno- Eksploatacyjny	Kancelaria	MIDEA	MA-12NXD0-1	MA-12NBD-0-0	S18EQUL2	905TKEB54284	Dach Bud. D-L	R32	1,1	12.2019
266	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Bud. D-L Tomograf Komputerowy	MIDEA	MA-12NXD0-1	MA-12NBD-0-0				R32	0,5	2021
267	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Bud. D-L Tomograf Komputerowy	MIDEA	MA-18NXD0-1	MA-18NBD-0-0				R32	0,5	2021
268	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Bud. D-L Tomograf Komputerowy	MIDEA	MA-24NXD0-1	MA-24NBD-0-0				R32	1	2021
269	CDL Włocławek	Ambulatorium Chemioterapii	Daikin	****	****	ERC100A7V1B	6005343	elewacja	R410	4,48	24.07.2020
270	Zakład Neurokardiologii	Pokój ordynatora	LG	S09EQNSJ	033TKRT34430	S09EQUA3	003TKEBB4988	dach 4p.	R32	0,7	02.03.2021
271	Zakład Neurokardiologii	Sekretariat Zakładu	LG	S09EQNSJ	033TKVZ34431	S09EQUA3	003TKWKK84993	dach 4p.	R32	0,7	02.03.2021
272	Zakład Neurokardiologii	Gabinet lekarski	LG	S09EQNSJ	033TKPD34432	S09EQUA3	033TKBM84757	dach 4p.	R32	0,7	02.03.2021
273	Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii	Pracownia Cytochemii 1002	LG	P12ENNSJ	705STKY22026	P12ENUA3	702TALBAN408	Dach 1p Bud. D-L	R410	0,95	24.06.2021
274	Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii	Laboratorium pck. nr 1002a	LG S09EQ	S3NW09JA3AA	004TKC430963	S3UW09JA3AA	007TKVA1231	dach bud. D-L	R32	0,7	23.07.2021
275	Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii	Gabinet Koordynatora nr 1975	LG S12EQ	S12EQNSJ	103TKWK80513	S12EQUA3	103TKQEB84316	dach bud. D-L	R32	0,7	28.06.2021
276	Dział Centralnej Sterylizacji	Pomieszczenie sterylizatorów Parowych	LG US36F	US36FNRO	101KCHEOWZ3719/1,5	UUD3U30	103KCF103D51	Elewacja Patio -1	R32	3,46	20.07.2021
277	Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia	Łącznik ABCDE pom. nr 105 - Releasr Nowotworów	LG S12EQ	S3NW12JA3AA	007TKSJ44694	S3UW12JA3AA	007TKZQ32213	Dach Łącznika	R32	0,7	26.07.2021
278	Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia	Łącznik ABCDE pom. nr 115	LG S12EQ	S3NW12JA3AA	007TKMH40499	S3UW12JA3AA	007TKHH48097	Dach Łącznika	R32	0,7	26.07.2021
279	Zespół Ds. Rachunkowości Zarządczej	Łącznik ABCDE pom. nr 133	HISE NOBLE	12UR4RYDDJ0	AS-1K01200KTNPDD26PJ 60361	AS-12UR4RYDDJ01	1KK01200KTAPBD2N 5JD0083	Dach Łącznika	R32	0,643	04.11.2021
280	Pracownia Cyfostatyków	Pok. Nr 69	DAIKIN	FTXN25KEV1B	C009325	RXN25KEV1B	C005921/2011	Dach 1p Bud. D-L	R410	0,74	14.06.2021

SPORZADZIK:

S. Spisak ds. technicznych

M. Kozłowski

23.06.11

**Wykaz czynności związanych z przeglądem i konserwacją klimatyzatorów freonowych:**

**Wykaz czynności związanych z przeglądem jednostki wewnętrznej klimatyzacyjnej:**

1. Czyszczenie filtra urządzenia wewnętrznego,
2. Odgrzybienie jednostki środkami do tego przeznaczonymi,
3. Sprawdzenie termistorów urządzenia wewnętrznego,
4. Sprawdzenie płytki elektronicznej urządzenia wewnętrznego,
5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej sterującej urządzeniem wewnętrznego,
6. Sprawdzenie drożności instalacji skroplinowej
7. Sprawdzenie wentylatora urządzenia wewnętrznego,
8. Pomiar temperatury odparowania

**Wykaz czynności związanych z przeglądem jednostki zewnętrznej:**

1. Sprawdzenie płytki elektronicznej urządzenia zewnętrznego,
2. Sprawdzenie poprawności pracy wentylatora urządzenia zewnętrznego,
3. Sprawdzenie mocowań wentylatorów,
4. Sprawdzenie zamocowania agregatu do konstrukcji,
5. Czyszczenie urządzenia zewnętrznego,
6. Sprawdzenie kompresora,
7. Sprawdzenie ciśnień w instalacji,
8. Sprawdzenie instalacji elektrycznej sterującej urządzeniem zewnętrznego.

St. Specjalista ds. technicznych

inż. Wojciech Polasik

SPORZĄDZIŁ: dn. 23.08.2022 r.



**Wymagania stawiane Wykonawcy:**

1. **Certyfikat dla Personelu** zgodnie z art. 20 ust. 4 i 5 ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2019 r. poz. 2158, z dn. 2020 r. poz. 284).
2. **Certyfikat dla Przedsiębiorców**, o którym mowa w art. 29 ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2019 r. poz. 2158, z dn. 2020 r. poz. 284).
3. **Aktualne świadectwa kwalifikacyjne dla Personelu:**
  - a) D grupa 1 pkt. 2 i 10
  - b) E grupa 1 pkt 2 i 10
  - c) D grupa 2 pkt 5 i 10
  - d) E grupa 2 pkt 5 i 10
4. Osoby biorące udział w wykonaniu zadania będą zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę.
5. Czas reakcji po wezwaniu awaryjnym maksymalnie 60 min.
6. Co najmniej 3 referencje potwierdzające wykonywanie konserwacji i przeglądów w zakresie wody lodowej i/lub układów freonowych oraz Split na kwotę nie niższą niż 60.000 zł netto każde w ostatnich 2 latach.

St. Specjalista ds. technicznych  
mgr inż. Wojciech Polasik

SPORZĄDZIŁ: dn. 23.08.2022 r. ....

